

Дефектный акт № 32

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния насосов циркуляционных Wilo Top-S25/7 - 3 шт., установленных на тепловых узлах кондиционера К1 в ВК-10 и приточек П15 в ВК-5, П17 в ВК-6, выявлено, что произошел износ металлографитовых подшипников, в результате чего наблюдается повышенная вибрация. Насосы не развивают необходимую мощность.

Выводы комиссии: насосы Wilo Top-S25/7, в количестве 3 шт., ремонту не подлежат, требуется замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

Н.Г.Руцкая

Д.М.Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена насосов циркуляционных Wilo Top-S25/7: 1. Насос циркуляционный Ду25/7	шт.	3	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.

Дефектный акт № 34

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Рупкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния насосов циркуляционных Wilo Top-S40/4 - 2 шт., установленных на тепловых узлах приточек П9 в ВК-10, П10 в ВК-3, выявлено, что произошел износ металлографитовых подшипников, в результате чего наблюдается повышенная вибрация. Насосы не развивают необходимую мощность.

Выводы комиссии: насосы Wilo Top-S40/4, в количестве 2 шт., ремонту не подлежат, требуется замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

Н.Г.Рупкая

Д.М.Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена насосов циркуляционных Wilo Top-S40/4: 1. Насос циркуляционный Ду 40/4	шт.	2	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.

Дефектный акт № 33

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния насосов циркуляционных Wilo Top-S30/7 - 3 шт., установленных на тепловых узлах приточек П27, П28, П31 в ВК-8, выявлено, что произошел износ металлографитовых подшипников, в результате чего наблюдается повышенная вибрация. Насосы не развивают необходимую мощность.

Выводы комиссии: насосы Wilo Top-S30/7, в количестве 3 шт., ремонту не подлежат, требуется замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

Н.Г.Руцкая

Д.М.Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена насосов циркуляционных Wilo Top-S30/7: 1. Насос циркуляционный Ду 30/7	шт.	3	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.

Дефектный акт № 36

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния насосов циркуляционных Wilo Top-S40/7 - 2 шт., установленных на тепловых узлах приточки П20 в ВК-7 и кондиционера К20 в ВК-18, выявлено, что произошел износ металлографитовых подшипников, в результате чего наблюдается повышенная вибрация. Насосы не развивают необходимую мощность.

Выводы комиссии: насосы Wilo Top-S40/7, в количестве 2 шт., ремонту не подлежат, требуется замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

Н.Г.Руцкая

Д.М.Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена насосов циркуляционных Wilo Top-S40/7: 1. Насос циркуляционный Ду 40/7	шт.	2	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.