

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования


С.Б.Касперович
16 01 2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 7




Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» из-за многократного перепада температур и длительного воздействия атмосферных осадков выявлено значительное смещение гранитных плит пандусов центрального входа, растрескивание отдельных плит и плиточных швов, что приводит к постепенному разрушению их конструкции. Также выявлены следы коррозии крепления перил и декоративных накрывок. Ориентировочная площадь поверхности, подлежащей ремонту составляет 60м^2 (по 30м^2 с каждой стороны).

Выводы комиссии: произвести работы по текущему ремонту пандусов крыльца центрального входа здания с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:


Ю.А.Морозов

А.М.Сенчук

И.В.Карапетян

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н.Крышевич

Д.М.Хайруллин