 С.Б.Касперович

02 02 2020






ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 17

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Рущкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования помещений объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что: в служебных помещениях цокольного, 1-3 этажей атриума и проходных коридорах 3 этажа атриума в процессе длительной эксплуатации произошло отслоение, загрязнение и истирание окрасочного покрытия стен, образовались многочисленные трещины и выбоины.

Выводы комиссии: необходимо выполнить ремонт стен с последующей окраской.

Председатель комиссии:	 Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:	 А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:	 И.В.Карапетян
Члены комиссии:	 Н.Н.Галушко
	 Н.Г.Рущкая
	 В.П.Василевский
	 Д.М.Хайруллин
	 Ю.В.Дашкевич
	 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Ремонт стен:</u>			
	– грунтовка	л.	60	СТ-17
	– краска акриловая	кг	350	
	– краситель	шт.	35	лимон – 15 шт. желтый – 10 шт. коричневый – 5 шт. бордо – 5 шт. (по 100 мл)
	– шпатлевка	кг	120	для внутренних работ, мешки по 15кг
	– стеклохолст малярный	шт./рул.	5	плотность 40г/м ² , рулон 50 м ²

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО

И.В. Карапетян

Карапетян И.В.

_____ 20__ г.