


С.Б.Касперович

03 02 2020



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 16

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Рущкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко


составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в помещениях №028-030, 036, 038 (цоколь), №129 (1 этаж) на поверхности напольного покрытия образовались вздутия и другие повреждения, произошел износ и истирание покрытия.


Выводы комиссии: необходимо выполнить замену напольного покрытия с демонтажем деревянного плинтуса.

Председатель комиссии:	 Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:	 А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:	 И.В.Карапетян
Члены комиссии:	 Н.Н.Галушко
	 Н.Г.Рущкая
	 В.П.Василевский
	 Д.М.Хайруллин
	 Ю.В.Дашкевич
	 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена напольного покрытия ПВХ: линолеум клей дисперсия ПВА	 м ² шт. кг	 150 12 20	 пластифицированная
2.	Монтаж плинтуса: плинтус лак яхтный лак морилка	 м.п. л л л	 50 2,4 3 2	 сосна

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО  Карапетян И.В.
_____ 20__ г.


С.Б.Касперович
18 02 2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 59

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ЭЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что:

– в результате многократного перепада температур и длительного воздействия атмосферных осадков произошло проседание грунта вокруг здания библиотеки, по этой причине на поверхности монолитного покрытия отмостки образовались разрушения и трещины различного размера, на крыльце служебного входа и входа в ресторан произошло разрушение плиточных швов, смещение ступеней и площадки из гранитных плит.

– в служебных помещениях №028-030, 036, 038 (цоколь), №129 (1 этаж), 311, 325 произошло проседание стяжки.

– в служебных помещениях 017а, 325 на стенах выявлены трещины различного размера.


Выводы комиссии:

- произвести ремонт отмостки вокруг здания, ремонт крылец;
- произвести ремонт стяжки с демонтажем напольного покрытия, а также с заменой плинтусов.
- выполнить ремонт стен с заделкой трещин.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:


Члены комиссии:

 А.М.Сенчук
 И.В.Карапетян
 Н.Н.Галушко
 В.П.Василевский
 Ю.В.Дашкевич
 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/ п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Ремонт отмостки и облицовки крылец из гранитных плит и отмостки:</u> – цемент	кг	75	M500 (по 25 кг)
2.	<u>Ремонт стяжки:</u> – смесь самонивелирующая	кг	250	
3	<u>Замена плинтуса:</u> - плинтус	м.п.	100	
4	<u>Ремонт трещин:</u> шпатлевка	кг	60	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 20__ г.