

Код по ОКУД | _____ |

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«__» _____ 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3

технического состояния батарей аккумуляторных CSB GP-1272 F2 12V/7.2Ah

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №30ах от 06.02.2019, №141ах от 16.10.2019 в составе:

председатель комиссии: заведующий ДО

Галушко Н.Н.

заместитель председателя

комиссии: заведующий ООЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

секретарь комиссии: ведущий инженер ДО

Ажгиревич Е.А.

члены комиссии: зам. начальника СБиР

Бурачевский В.И.

заведующий ОАСУ ТП

Лукьянов В.А.

заведующий ООТиСО

Чеботаренко Д.В.

представителя

(название организации)

(должность)

(Фамилия И.О.)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объектов:

батарей аккумуляторных CSB GP-1272 F2 12V/7.2Ah (20шт.) источников бесперебойного питания в шкафах ПЛК3-ПЛК5, ПЛК7, ПЛК8, ПЛК9 (по 3шт.), ПЛК20 (2шт.) в ВК 3, 5, 7-9, 15, 18, год ввода в эксплуатацию – 2017

(наименование объекта)

установлено, что аккумуляторные батареи в результате длительной эксплуатации в бесперерывном режиме выработали свой рабочий ресурс на 80-90%. Аккумуляторные батареи CSB GP-1272 12V/7,2Ah (20шт.) ремонту не подлежат, к дальнейшей эксплуатации не пригодны.

Председатель комиссии



Н.Н.Галушко

Заместитель председателя
комиссии



Ю.В.Дашкевич

Секретарь комиссии



Е.А.Ажгиревич

Члены комиссии:



В.И.Бурачевский




В.А.Лукьянов

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: Ведущий инженер по КИП и СА
(должность)


(подпись)

Д.М.Лукашевич
(И.О.Фамилия)

Код по ОКУД | _____ |

Государственное учреждение