

Код по ОКУД | _____ |

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

« » 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 8

технического состояния электроприводов воздушных заслонок GCA 126.1E
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №30ах от 06.02.2019, №141ах от 16.10.2019 в составе:

председатель комиссии: заведующий ДО

Галушко Н.Н.

заместитель председателя

комиссии: заведующий ООЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

секретарь комиссии: ведущий инженер ДО

Ажгиревич Е.А.

члены комиссии: зам. начальника СБиР

Бурачевский В.И.

заведующий ОАСУ ТП

Лукьянов В.А.

заведующий ООТиСО

Чеботаренко Д.В.

представителя

(название организации)

(должность)

(Фамилия И.О.)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объектов:

электроприводов воздушных заслонок GCA 126.1E (2шт.) кондиционера КЗ ПЛК18 в ВК10, год ввода в эксплуатацию - 2006

(наименование объекта)

установлено, что привода воздушных заслонок в результате длительной эксплуатации в непрерывном режиме выработали свой рабочий ресурс: частичное механическое разрушение шестерен приводит к неполному открытию и закрытию заслонок. Привода воздушных заслонок GCA 126.1E (2шт.) находятся в аварийном состоянии. Необходимо произвести замену приводов, т.к. не обеспечивается полноценный режим работы оборудования, согласно условиям эксплуатации.

Председатель комиссии



Н.Н.Галушко

Заместитель председателя
комиссии




Ю.В.Дашкевич

Секретарь комиссии



Е.А.Ажгиревич

Члены комиссии:



В.И.Бурачевский

В.А.Лукьянов

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: Ведущий инженер по КИП и СА
(должность)


(подпись)

Д.М.Лукашевич
(И.О.Фамилия)