


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б. Касперович
«05» 09 2020г.

Дефектный акт № 41

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах
в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

Карапетян И.В.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

члены комиссии:

Василевский В.П.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Галушко Н.Н.

заведующий диспетчерским отделом

Дашкевич Ю.В.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Крышевич А.Н.

инженер отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Чеботаренко Д.В.

заведующий отделом ОТиСО

составила настоящий акт о том, что в результате обследования запорной арматуры систем
холодного и горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте № 1 выявлено, что
у затворов дисковых межфланцевых (Ø100 – 2шт.) произошел сильный износ сальниковых
уплотнений, имеются трещины корпусов, что привело к потере их герметичности.

Выводы комиссии: затворы дисковые межфланцевые (Ø100 – 2шт.), ремонту не подлежат,
находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А. Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М. Сенчук

Секретарь комиссии

И.В. Карапетян

Члены комиссии:

В.П. Василевский

Н.Н. Галушко

Ю.В. Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.М. Хайруллин

Д.В. Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена затворов дисковых межфланцевых: 1. Затвор дисковой межфланцевый Ø 100	шт.	2	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__г.