

Код по ОКУД _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«25» 05 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____

технического состояния тахометра главного привода – 1шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: тахометра главного привода – 1шт.

(наименование объекта)

выявлено что в процессе длительной эксплуатации тахометра главного привода – 1шт., установленного в шахте лифта №3 (зав.№Н401225), на основании дефектного акта обслуживающей организации ООО «Лифткомплекс», от 25.05.2021г., выявлены износ графитовых щёток, выработка якоря и измерительного ролика. Тахометр главного привода – 1шт. ремонту не подлежит, находится в аварийном состоянии, необходима замена.


(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО	отпуск	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	о/н	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП		Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)


(подпись) В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. — в дело № 34-20
2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки

Код по ОКУД _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____

технического состояния тахометра главного привода – 1шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукиянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: тахометра главного привода – 1шт.

(наименование объекта)

выявлено что в процессе длительной эксплуатации тахометра главного привода – 1шт., установленного в шахте лифта №9 (зав.№Н401230), на основании дефектного акта обслуживающей организации ООО «Лифткомплекс», от 25.05.2021г., выявлены износ графитовых щёток, выработка якоря и измерительного ролика. Тахометр главного привода – 1шт. ремонту не подлежит, находится в аварийном состоянии, необходима замена.


(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО	<i>Галушко</i>	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	<i>Дашкевич</i>	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	<i>Ажгиревич</i>	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	<i>Лукиянов</i>	Лукиянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	<i>Чеботаренко</i>	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	<i>Бурачевский</i>	Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)


(подпись) В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. — в дело № 34-20
2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки