

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 105

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №11ах в составе:





председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в помещениях №№128, 165, 169, 158, 180 обнаружены многочисленные трещины и отслоения декоративного покрытия стен общей площадью 241,32 кв.м.

Выводы комиссии: произвести работы по восстановлению декоративного покрытия стен силами специализированной организации.

Заместитель председателя комиссии:


Члены комиссии:

	А.М.Сенчук
	В.П.Василевский
	Ю.В.Дашкевич
	Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 27 05 2021 г. № 105

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Работы по восстановлению декоративного покрытия стен: - демонтаж декоративного покрытия стен; - расшивка и заделка трещин; - восстановление декоративного покрытия стен.	м.кв.	241,32	

Составил: заведующий отделом


Сенчук А.М.

27 мая 2021 г.