
С.Б.Касперович
«10» 02 2020г.

Дефектный акт № 53

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния трубопроводов систем отопления, холодоснабжения, водоснабжения в ВК-1,3,4,6,7,8, ИТП-1, ИТП-2, выявлено, что в результате длительной эксплуатации произошло отслоение окрасочного покрытия трубопроводов.

Выводы комиссии: требуется выполнить окраску трубопроводов.


Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

 Ю.А.Морозов

 А.М.Сенчук

 И.В.Карапетян

 В.П.Василевский

 Н.Н.Галушко

 Ю.В.Дашкевич

 Н.Г.Руцкая

 Д.М.Хайруллин

 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Окраска трубопроводов: 1. краска ПФ-115 Ц черная 2. краска ПФ-115 Ц серая	кг кг	6 6	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.