

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования

С.Б.Касперович

03 02 2020



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 18

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Руцкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что при обследовании здания Национальной библиотеки Беларуси установлено, что на служебном входе здания при выпадении обильных атмосферных осадков в виде дождя происходит проникновение воды в здание.

Выводы комиссии: необходимо выполнить работы по отводу осадков с установкой водоотводящих лотков пластиковых с решеткой.

Председатель комиссии:	 Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:	 А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:	 И.В.Карапетян
Члены комиссии:	 Н.Н.Галушко
	 Н.Г.Руцкая
	 В.П.Василевский
	 Д.М.Хайруллин
	 Ю.В.Дашкевич
	 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1.	<u>Работы по водоотводу:</u> - лоток пластиковый с решеткой	шт.	11	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО  Карапетян И.В.

_____ 20__ г.