

26 02 2020




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 65

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Руцкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования мебельного оборудования «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в служебных помещениях цокольного, первого и второго этажей на поверхности столов в результате длительной эксплуатации образовались царапины, а также истирание покрытия.


Выводы комиссии: необходимо выполнить реставрацию окрасочного слоя мебели.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		Н.Н.Галушко
		Н.Г.Руцкая
		В.П.Василевский
		Д.М.Хайруллин
		Ю.В.Дашкевич
		Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 2020 г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Реставрация мебели: лак яхтный	л	3	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

 2020 г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования


С.Б.Касперович

02 03 2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 66

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Руцкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования мебельного оборудования «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в служебных помещениях цокольного, первого и второго этажей на поверхности столов в результате длительной эксплуатации образовались царапины, а также истирание покрытия.


Выводы комиссии: необходимо выполнить реставрацию окрасочного слоя мебели.


Председатель комиссии:


Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:


Ю.А.Морозов


А.М.Сенчук


И.В.Карапетян


Н.Н.Галушко


Н.Г.Руцкая


В.П.Василевский


Д.М.Хайруллин


Ю.В.Дашкевич


Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 2020 г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Реставрация мебели: лак	л	3	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 2020 г.