

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования

 С.Б.Касперович

12 03 2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____




Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Рущкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в дверях из массива в Президент-центре, дверях распределительного холла 1, 2, 3 этажей, а также в галереях «Лабиринт» и «Ракурс» вышли из строя фиксаторы дверей.

Повреждения ремонту не подлежат.

Выводы комиссии: необходимо выполнить замену фиксаторов дверей.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		Н.Н.Галушко
		Н.Г.Рущкая
		В.П.Василевский
		Д.М.Хайруллин
		Ю.В.Дашкевич
		Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 2020 г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Замена фиксаторов:</u> - фиксатор двери	шт.	28	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 2020 г.