

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования

С.Б. Касперович
«08» — «09» 2021.

Дефектный акт № 41

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии:	
заведующий отделом ОЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии:	
ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии:	
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н. Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М. Хайруллин
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования трубопроводов систем отопления и водоснабжения стилобата, выявлено, что у шаровых кранов диаметром 150мм (2 шт.) и диаметром 100мм (2 шт.) изношены штоки, имеются трещины корпуса.

Выводы комиссии: шаровые краны диаметром 150мм (2 шт.) и диаметром 100мм (2 шт.) ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.М. Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__ г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерен ия	Количество	Примечание
1	Замена шаровых кранов КШ:			
	1. Кран шаровой КШ-150-1-1 фланцевый	шт.	2	-
	2. Кран шаровой КШ-100-1-1 фланцевый	шт.	2	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__ г.