


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б. Касперович
«05 04 2024»

Дефектный акт № 48

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Ю.А.Морозов

заместитель председателя комиссии:

А.М.Сенчук

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

И.В.Карапетян

ведущий инженер отдела ЭЗиО

члены комиссии:

В.П.Василевский

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Н.Н.Галушко

заведующий диспетчерским отделом

Ю.В.Дашкевич

заведующий отделом ОЭОиЛ

А.Н. Крышевич

инженер отдела ЭЗиО

Д.М. Хайруллин

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.В.Чеботаренко

заведующий отделом ОТиСО

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния самовсасывающих насосов Hydrodif M-SWIM-0,3М в количестве 2 шт., установленных в системах фонтана полукруг (венткамера №10), выявлено, что произошел износ уплотнений вала, потеряна герметичность.

Выводы комиссии: насосы Hydrodif M-SWIM-0,3М, в количестве 2 шт., ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена насосов Hydrodif M-SWIM- 0,3М: 1. Насос Hydrodif M-SWIM-0,3М	шт.	2	

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__ г.