Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования
_____С.Б. Касперович
«05» ____04____2021г.

Дефектный акт № 66

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020г. №5ах и от 04.12.2020г. №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Морозов Ю.А.
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ОЗиО	Сенчук А.М.
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	Карапетян И.В.
члены комиссии:	
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Василевский В.П.
заведующий диспетчерским отделом	Галушко Н.Н.
заведующий отделом ОЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
инженер отдела ЭЗиО	Крышевич А.Н.
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Хайруллин Д.М.
заведующий отделом ОТиСО	Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния вентильных головок смесителей холодного и горячего водоснабжения, установленных в служебных и общественных санузлах, комнатах приема пищи, комнатах для уборщиц, выявлено, что в вентильных головках смесителей (100 шт.) изношены штоки, нарушены резьбовые соединения, потеряна герметичность.

Выводы комиссии: вентильные головки для смесителей (100 шт.) ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии	Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии	А.М.Сенчук
Секретарь комиссии	И.В.Карапетян
Члены комиссии:	В.П.Василевский
	Н.Н.Галушко
	Ю.В.Дашкевич
	А.Н. Крышевич
	Д.М.Хайруллин
	Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к дефектному акту от «__» _____ 20__г. №_____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена вентильных головок: 1. Вентильная головка для смесителя	шт.	100	-

Составил: Ведущий инженер (должность) _____ (подпись) Т.Ю.Медвецкая (И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__г.