


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б.Касперович
«10» 02 2020г.

Дефектный акт № 54

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий
и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния воздухопроводов системы вентиляции стилобата, выявлено, что в результате длительной эксплуатации произошла механическая деформация воздухопроводов.

Выводы комиссии: требуется выполнить ремонт воздухопроводов системы вентиляции.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии


Члены комиссии:

 Ю.А.Морозов
 А.М.Сенчук
 И.В.Карапетян
 В.П.Василевский
 Н.Н.Галушко
 Ю.В.Дашкевич
 Н.Г.Руцкая
 Д.М.Хайруллин
 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Ремонт воздуховодов системы вентиляции: 1. сталь тонколистовая	кв.м	30	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.